

CNC 銑床規格		
工作台尺寸表	1370 x 400	mm/(inch)
T 型槽	16 x 3	mm/(inch)
最大工作台承載	700	kgs
縱向行程-X軸	1000	mm/(inch)
橫向行程-Y軸	500	mm/(inch)
垂直-Z軸	500	mm/(inch)
主軸端到工作台	140-640 (100 - 600)	mm/(inch)
主軸中心到機柱	510	mm/(inch)
主軸錐度	BT40(NT40)	
主軸馬達	7 1/2 (5)	HP
主軸轉速 (變頻馬達)	60-6000 (L:60-520) (H:520-4200)	rpm
主軸行程	125	mm/(inch)
主軸傳動類型	Belt	
快速位移	5000	mm/min
X, Y, Z軸滾珠螺桿- 直徑x節距	32 x 5-C5	mm/(inch)
冷卻幫浦	1/8	HP
電力供應需求	10	KVA
淨重/毛重	3000/3200	Kgs
裝箱尺寸	2700 x 2000 x 2400	mm/(inch)

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。