

CNC 銑床規格		
工作台尺寸表	1880 x 410	mm/(inch)
T 型槽	18 x 4	mm/(inch)
最大工作台承載	1200	kgs
縱向行程-X軸	1500	mm/(inch)
橫向行程-Y軸	650	mm/(inch)
垂直-Z軸	600	mm/(inch)
主軸端到工作台	140-740	mm/(inch)
主軸中心到機柱	660	mm/(inch)
主軸錐度	BT40(NT40)	
主軸馬達	10 (7 1/2)	HP
	60-6000	
主軸轉速 (變頻馬達)	(L:60-520) (H:520-4200)	rpm
主軸行程	140	mm/(inch)
主軸傳動類型	Belt	
快速位移	10000	mm/min
X, Y, Z軸滾珠螺桿- 直徑x節距	40 x 10-C5	mm/(inch)
冷卻幫浦	1/4	HP
電力供應需求	15	KVA
淨重/毛重	5200/5500	Kgs
裝箱尺寸	4400 x 2600 x 2580	mm/(inch)

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。